

О создании материально-технических условий, обеспечивающих возможность беспрепятственного доступа обучающихся (абитуриентов) с ограниченными возможностями здоровья

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в учебно-лабораторном корпусе №1 института, расположенном по адресу: Амурская область г. Тында, ул. Кирова, 8.

Доступ лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата в учебно-лабораторный корпус института осуществляется через один из запасных выходов, оборудованных пандусом, лестничными сходами с сигнальной окраской, рельефными ковриками, мнемосхемой, тактильными направляющими, где возможно проведение части лекционных, лабораторно-практических работ и проведение консультаций. Учебные аудитории оснащены компьютерной техникой, видеотехникой, интерактивной доской. Также в наличии имеются специальные технические средства обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, а именно: электронные ручные видеоувеличители для слабовидящих, тифлоплеер (устройство «Говорящая книга» Smart Bee) для слабослышащих, сигнализатор звука цифровой с вибрационной световой, индикацией Пульсар-3 для слабовидящих, система информационная, портативная Исток А2 для слабослышащих. В зоне доступности оборудована туалетная комната с установкой необходимого оборудования согласно нормам. Имеется система сигнализации и оповещения для студентов различных нозологий. Обеспечена доступность прилегающей территории. Связь из аудиторий с соответствующими деканатами осуществляется посредством телефонной связи.

На парковке автотранспорта, расположенной на территории института выделены места для парковки автотранспортных средств лиц с ограниченными возможностями.

Участки на путях движения перед входом на лестницы имеют предупредительную контрастно окрашенную поверхность.


Входная площадка имеет навес, водоотвод. Двери и ограждения выполнены из ударопрочного материала. На полотнах дверей предусмотрена яркая контрастная маркировка. Участок на путях движения перед дверными проемами и входом на пандус имеет контрастно окрашенную поверхность для обеспечения доступа в здание слабовидящих инвалидов.

В корпусе №1 студенческого общежития оборудована жилая секция для размещения и комфортного проживания обучающихся (абитуриентов) с ограниченными возможностями здоровья, а так же санитарный узел,

оснащенный согласно требованиям. Вход в корпус обеспечен лестничными сходами с сигнальной окраской, рельефными ковриками.

В помещении дежурного по общежитию, в секции для размещения и комфортного проживания обучающихся (абитуриентов) с ограниченными возможностями здоровья имеются кнопки вызова помощника. В комнатах для занятий установлены специальные технические средства обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: тифлоплеер (устройство «Говорящая книга» Smart Bee), сигнализатор звука цифровой с вибрационной световой индикацией Пульсар-3 для слабовидящих; ученические парты, регулируемые по высоте.

СОГЛАСОВАНО
Директор БАМИЖТ –
филиала ДВГУПС в г. Тынде


Е.А. Деменева
« 15 » 02 20 17 год

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ДВГУПС




Ю.А. Давыдов
« 20 » 02 20 17 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде, учебно-лабораторный корпус №1

1.2. Адрес объекта: Россия 676282 Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, д. 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5553,9 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 1386,9 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19300 кв.м

1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта ----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2020

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Полное наименование: Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде. Сокращенное наименование: БАМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, д.5.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация: Федеральное агентство железнодорожного транспорта

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 105064, Москва, ул. Старая Басманная, дом 11/2, строение 1. e-mail: info@roszeldor.ru тел. 8(499) 262-38-41.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: 85.22 Образование высшее; 85.14 Образование среднее общее; 85.21 Образование профессиональное среднее; 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации; 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха*

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской маршрутный автобус №№ 2, 4, 4т, 8, 8т, рейсовый автобус по маршруту №135 «Тында-Восточный-Тында» (ост. «Хлебозавод»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин 30 секунд

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от автобусной остановки нерегулируемый перекрёсток, отсутствуют обозначения переходов, отсутствует частично тротуар)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О,С) ДУ (У,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С) ДУ (У,Г)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С,Г) ДУ (О,У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,С,) ДЧ-И (О,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД(С,Г) ДУ (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД (К,С,О,Г,У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД (К.С.Г) ДУ (О.У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2017-2019 г.г.

в рамках исполнения План мероприятий «дорожная карта» БАМИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Тынде по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. Программа по созданию безбарьерной среды для инвалидов БАМИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Тынде.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-И (К,О,С,Г,У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) март 2019г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 15 » 02 20 17 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « 15 » 02 20 17 г.

3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БАМИЖТ- филиала

ДВГУПС в г. Тынде

Е.А. Деменова

« 15 » 02 20 17 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ _____

Муниципальное образование город Тында

Наименование территориального образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде, учебно-лабораторный корпус №1

1.2. Адрес объекта: Россия 676282 Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, д. 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5553,9 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 1386,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19300 кв.м

1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта ----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2020

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Полное наименование: Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде. Сокращенное наименование: БАМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, д.5.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Виды оказываемых услуг: 85.22 Образование высшее; 85.14 Образование среднее общее; 85.21 Образование профессиональное среднее; 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации; 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской маршрутный автобус №№ 2, 4, 4т, 8, 8т, рейсовый автобус по маршруту №135 «Тында-Восточный-Тында» (ост. «Хлебозавод»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин 30 секунд

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*; нет
 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от автобусной остановки нерегулируемый перекрёсток, отсутствуют обозначения переходов, отсутствует частично тротуар)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД,ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД (К,О,С,Г,У)		1,2,3
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,О,С) ДУ (У,Г)		4,5,6,7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД (К,О,С) ДУ (Г,У)		8,9
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД (К,С,Г) ДУ (У,О)		10,11, 12
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К,С) , ДЧ-И (Г,У,О)		13,14, 15
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С,Г) ДУ (К,О,У)		6,7,13
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД(К,О,С,Г,У)		2,3

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД(К,О,С,Г) ДУ(У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: **2017-2019 г.г.**

в рамках исполнения План мероприятий «дорожная карта» БАМИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Тынде по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования. Программа по созданию безбарьерной среды для инвалидов БАМИЖТ – филиала ДВГУПС в г. Тынде.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-И (К,О,С,Г,У)**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **март 2019г.**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть):*

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | | |
|--|----|---|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на | 2 | л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на | 2 | л. |
| 3. Путей движения в здании | на | 2 | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на | 2 | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на | 1 | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на | 2 | л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ есть _____ на 3 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ есть _____ на 1 л.


Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы заместитель главы Администрации г. Тынды

Столбовский Г.Н.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:


Главный специалист отдела архитектуры и
градостроительства Администрации г. Тынды Багмет Т.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Главный специалист ГКУ АО УСЗН по г. Тынды
и Тындинскому району Чертищева Е.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель общества инвалидов по г. Тынды
Косачева В.С.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

Заместитель директора по АХР Кривоногов К.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Специалист по ОТ 1 категории Антонян А.К.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Управленческое решение согласовано « _____ » 20 ____ г. (протокол № _____)

Комиссией по обследованию объектов и экспертной оценке доступности услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
БАМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	Отсутствие указателей о расположении организации на автобусных остановках	К,О,С, Г,У	Установка указателей с названием организации и направлением движения на автобусных остановках, в количестве 1 штуки	Текущи й ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2,3	Отсутствие: 1) тактильных полос на покрытии пешеходных путей к объекту; 2) обозначения перехода (зебры) в зоне остановки автобусов.	С К,О,С, Г,У	Устройство указателей движения по территории. Оборудование обозначения перехода (зебры) в зоне остановки автобусов	Текущи й ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	есть			Отсутствует: 1) места для инвалидов, обозначенные специальным знаком и разметкой; 2) указателей направления движения	К К,О	Создание места на автостоянке инвалидов со специальным знаком, разметкой на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности расположенной на высоте 1,5 м. 2) Установка указателей направления движения	Текущи й ремонт

	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствие: -выделенных и маркировочных мест (хотя бы одного) для транспорта инвалидов; -указателей направления движения; -контрастных, цветных полос, фактурного покрытия.	К,О,С		
--	-------------------------------	--	--	--	-------	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД (К,О,С,Г,У)		1,2,3	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Создать место на автостоянке для инвалидов со специальным знаком.

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

БАМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	Отсутствуют: 1) тактильная полоса перед маршем вверх и вниз; 2) поручни с 2-х сторон; 3)антискользящее покрытие.	С О,С О,С,Г, У	Укладка тактильной полосы перед маршем и антискользящего покрытия. Установка поручней с 2-х сторон на высоте 0,85-0,95 м с не травмирующем окончанием.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		5,6	Высота поручней пандуса не соответствуют нормам СНиП Наличие перепадов высот при выезде и съезде	К,О	Установка поручней с 2-х сторон на высоте 0,85-0,95 м с не травмирующем окончанием. Устранение перепадов высот при въезде и съезде	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		7	Отсутствует: 1)кнопка вызова; 2)тактильной полосы информация об учреждении (наименование, режим работы) 3) тактильной полосы перед входной дверью	К,О,С С	Установка кнопки вызова. Укладка тактильной полосы	Текущий ремонт
2.4	Дверь распашная на себя (входная)	есть		7	Наличие порогов препятствующих свободному движению, отсутствие на двери механизма с задержкой автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 с. за 30 секунд. Отсутствует тактильная ручка	К,О,С К,О,С, Г,У С	Установка тактильной ручки и установка механизма автоматического закрывания Продолжительностью не менее 5с за 30 секунд. Устранение порогов	Текущий ремонт

2.5	Тамбур	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Имеется как минимум один вход, приспособленный для Г,У.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ВНД (К,О,С) ДУ (У,Г)		4,5,6,7	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как недоступно (К,О,С) и доступно частично избирательно (Г,У).

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

БАМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		9	Отсутствие тактильных обозначений (знаков, указателей) и тактильных направляющих полос. Отсутствие звукового сопровождения и бегущей строки Отсутствие поручней вдоль стены и антискользящего покрытия. Наличие порогов препятствующих свободному движению	С Г С,О О,С,Г, У К,О,С, Г,У	Установка: тактильных обозначений (знаков, указателей,) , тактильных направляющих полос, звуковое сопровождение и бегущая строка, поручни вдоль стены и антискользящего покрытия. Устранение порогов.	Текущи й ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет						
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		9	Отсутствуют информационные таблички. Отсутствует тактильная полоса перед дверью Отсутствие тактильной ручки. Наличие порогов препятствующих свободному движению. Входная дверь не соответствует нормам СНиП.	С К,О,С	Установить информационны е рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки. Укладка тактильной полосы перед дверью. Установка тактильной ручки. Устранение	Текущи й ремонт Капита льный ремонт

							порогов Расширение дверного проема	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		8	Отсутствие визуального оповещения при возникновении опасности. Отсутствует предупредительная информация о препятствии указатели движения и тактильных знаков.	К,О,С, Г,У	Установка визуальной информации на контрастном фоне соответствующем расстоянию рассмотрению. Обеспечение предупредительной информации о препятствии. Установка тактильных знаков и указателей движения	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие контрастных, цветных полос, фактурного покрытия, предупредительной информации о препятствии.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ (Г,У), ВНД (К,О,С)		8,9	Текущий ремонт Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Путь движения внутри здания доступен условно (У,Г) и недоступно (К,О,С). Для инвалидов (С) необходимо обеспечить предупредительную информацию о препятствии.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

БАМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		10, 11, 12	Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, при проведении занятий не организовано донесение информации в доступной форме. Не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках. Отсутствие тактильных обозначений и тактильных направляющих полос.	С, Г К С	Приобретение: -прибора усиления звука и при индивидуальном обращении. -прибора для слабовидящих Укладка тактильных полос и нанесение тактильных обозначений. Установка места для инвалидов на креслах-колясках	Текущий ремонт. Индивидуальное решение ТСП
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информационных обозначений, в зале не выделены специальные места для инвалидов на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями зрения и слуха, при проведении занятий не			

				организованно донесение информации в доступной форме.			
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ВНД (К,С,Г) ДУ (О,У)		10,11,12	Текущий ремонт. Индивидуальное решение ТСР

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

БАМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде.
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		13, 14, 15	Не соответствует требованиям СНиП ширина дверного проема. Отсутствуют: 1)тактильная направляющая полоса к кабине; 2)опорный поручень; 3)крючок для одежды, костылей; 4)кнопки вызова персонала;	К С К,О К,О,С, Г,У	Расширение дверного проема. Установка: 1)тактильной направляющей полосы к кабине; 2)опорный поручень; 3)крючок для одежды, костылей; 4) кнопки вызова персонала;	Капитальный ремонт Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Дверные проемы не соответствуют нормам СНиП			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиеническое помещение	ВНД (К,С) ДЧ-И(О,Г,У)		13,14,15	Капитальный ремонт Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ГСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

БАМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде.
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствие дублирования необходимой информации с укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля, отсутствие технических средств для слабовидящих.	С,Г	Обеспечение дублирования необходимой информации с укрупненным шрифтом и шрифтом Брайля. Приобретение видеоувеличителя.	Индивидуальное решение ТСП
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствие приборов усиления звука для индивидуального обслуживания.	Г	Установка приборов усиления звука при индивидуальном обслуживании	Индивидуальное решение ТСП
6.3	Тактильные средства	нет		6,7, 13	Отсутствие информации на языке Брайля и выпуклым шрифтом (наименование, график работы и прочее)	С,Г	Изготовление и установка информационных табличек, знаков с применением шрифта Брайля.	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие универсальных средств информации (визуальной, звуковой, тактильной)			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД (С,Г) ДУ(К,О,У)			Индивидуальное решение с ТСП Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состоянии системы информации на объекте оценено как недоступно для категорий инвалидов (С,Г) . Есть обозначения направления движения эвакуации, светящиеся обозначения дверей основного и запасного выходов.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БАМИЖТ- филиала
ДВГУПС в г/ТындеЕ.А. Деменева
« 15 » 02 20 17 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде, учебно-лабораторный корпус №1

1.2. Адрес объекта: Россия 676282 Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, д. 8

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 5553,9 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на 1 этаже), 1386,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 19300 кв.м

1.4. Год постройки здания 1999, последнего капитального ремонта ----

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017, капитального 2020

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Полное наименование: Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообщения» в г. Тынде. Сокращенное наименование: БАМИЖТ – филиал ДВГУПС в г. Тынде.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Кирова, д.5.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация: Федеральное агентство железнодорожного транспорта

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, 105064, Москва, ул. Старая Басманная, дом 11/2, строение 1. e-mail: info@roszeldor.ru тел. 8(499) 262-38-41.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: 85.22 Образование высшее; 85.14 Образование среднее общее; 85.21 Образование профессиональное среднее; 85.23 Подготовка кадров высшей квалификации; 85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые: все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

городской маршрутный автобус №№ 2, 4, 4т, 8, 8т, рейсовый автобус по маршруту №135 «Тында-Восточный-Тында» (ост. «Хлебозавод»)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 220 м

3.2.2 время движения (пешком) 2 мин 30 секунд

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать от автобусной остановки нерегулируемый перекрёсток, отсутствуют обозначения переходов, отсутствует частично тротуар)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД, ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт Капитальный ремонт Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Результаты фотофиксации объекта

1 	2 
3 	4 
5 	6 



11



12



9



10



7




8



15




14



13

Департамент архитектуры и градостроительства Архитектурно-планировочный отдел	
Архитектурный отдел, г. Москва, ул. Космодемьянская, д. 15	
Итого кв. м	15
№ кв. м	10-13-002-00108040
Дата	10.01.07
Исполнитель	С.И.И.И.
С.И.И.И.	Исполнитель
Исполнитель	Исполнитель



ИМЕТЬ: 1. Копия
2. Занятие учебно-наблюдательного
3. Копия